

7a	Via Prof. Delogu 2	Edificio fine 800 primi 900 che conserva i tratti originali
7b	Corso Repubblica n°69	Edificio originale fine 800 primi 900 con inalterati i tratti originali facciavista (con un ingresso modificato per garage)
8	Corso Repubblica s.n.c.	Edificio anni 40-50 ristrutturato in modo congruo
9	Corso Repubblica 71	Edificio anni 40-50 ristrutturato in modo congruo
10	Corso Repubblica 73	Edificio non databile ben conservato

Isolato 35 - n°16 immobili

1	Via Prof. Delogu n°1	Edificio non databile ben conservato
2	Via Prof. Delogu n°3	Edificio non databile ben conservato
3	Via Prof. Delogu n°5	Rudere elevatissimo 100 facciavista tipico della tradizione locale
4	Via Prof. Delogu n°7	Recente ristrutturazione (con un ingresso garage)
5	Via Grazia Deledda n°10	Edificio originale con infissi d'ingresso incongrui
6	Via Grazia Deledda n°8	Edificio forse originale con modifiche radicali per ingresso garage
7	Via Grazia Deledda n°6	Rudere databile inizi secolo XX da restaurare
8	Via Grazia Deledda n°4	Edificio restaurato alterando i caratteri della tradizione locale con la facciata piastrellata
9	Via Grazia Deledda n°2	Rudere elevatissimo 100 facciavista tipico della tradizione locale
10	Via San Sisto n°4	Edificio non databile, ristrutturato e ben conservato
11	Via San Sisto s.n.c.	Rudere elevatissimo 100 facciavista tipico della tradizione locale
12	Via San Sisto n°2	Rudere elevatissimo 100 facciavista tipico della tradizione locale
13	Corso Repubblica 59	Edificio originale con sopraelevazione incongrua
14	Corso Repubblica 61	Edificio non databile, ristrutturato e ben conservato
15	Corso Repubblica 63/65	Edificio originale fine 800 primi 900 che conserva inalterati i tratti originali facciavista
16	Corso Repubblica 67	Edificio non databile, ristrutturato e ben conservato

Isolato 36 - n°34 immobili

1	Via San Sisto n°1	Edificio originale in buono stato di conservazione
2	Via V. Emanuele II n°46	Edificio originale non databile con tetto rifatto
3	Via V. Emanuele II n°44	Edificio originale con sopraelevazione incongrua
4	Via V. Emanuele II n°42	Edificio originale fine 800 primi 900 che conserva alcuni tratti originali facciavista da restaurare
5	Via V. Emanuele II n°40	Edificio originale con infissi d'ingresso incongrui
6	Via V. Emanuele II n°38	Edificio primi 900 in buono stato di conservazione
7	Via V. Emanuele II n°36	Edificio non databile, ristrutturato e ben conservato
8	Via V. Emanuele II n°34	Edificio non databile con infissi non congrui
9	Via V. Emanuele II n°32a	Edificio non databile con infissi non congrui

10	Via V. Emanuele II n°32	Edificio non databile con infissi non congrui
11	Via V. Emanuele II n°30	Edificio non databile con facciata da restaurare
12	Via V. Emanuele II n°28	Edificio non databile con infissi 1°p. non congrui
13	Via V. Emanuele II n°26	Edificio primi 900 in buono stato di conservazione
14	Via V. Emanuele II s.n.c.	Edificio non databile in discreto stato di conservazione
15	Via V. Emanuele II n°24	Edificio non databile con infissi non congrui
16	Via V. Emanuele II s.n.c.	Edificio databile 900 in buono stato di conservazione
17	Via V. Emanuele II s.n.c.	Edificio databile 900 in buono stato di conservazione
18	Corso Repubblica n°25	Edificio databile 900 in discreto stato di conservazione
19	Corso Repubblica n°27	Edificio originale con infisso d'ingresso incongruo
20	Corso Repubblica n°29	Edificio originale in buono stato di conservazione
21	Corso Repubblica n°31	Edificio non databile con infissi non congrui
22	Corso Repubblica n°33	Edificio databile 900 in buono stato di conservazione
23	Corso Repubblica n°35	Edificio non databile con infissi non congrui
24	Corso Repubblica n°37	Edificio non databile con infissi non congrui
25	Corso Repubblica n°39/39a	Edificio anni 40-50 incongruo con l'ambito CAPF
26	Corso Repubblica n°41	Edificio commerciale anni 40-50 incongruo
27	Corso Repubblica n°43	Edificio originale in buono stato di conservazione
28	Corso Repubblica n°45	Edificio non databile con ingresso incongruo per garage
29	Corso Repubblica n°47	Edificio non databile, ristrutturato e ben conservato
30	Corso Repubblica n°49/49a	Edificio non databile, ristrutturato e ben conservato
31	Corso Repubblica n°51	Edificio non databile, ristrutturazione incongrua

11	Via V. Emanuele II n°2	Edificio anni 40-50, rinnovato con inalterati i caratteri architettonici
12	Via Rinascita s.n.c.	Edificio che mantiene caratteri architettonici originali del primo 900
13	Corso Repubblica n°1/1a	Edificio anni 40-50 in buono stato di conservazione
14	Corso Repubblica s.n.c.	Edificio del 900 in buono stato di conservazione
15	Corso Repubblica s.n.c.	Edificio in fase di ricostruzione (incongruo con il CAPF)
16	Corso Repubblica n°9	Edificio anni 40-50 in buono stato di conservazione
17	Corso Repubblica n°11	Edificio del 900 in buono stato di conservazione
18	Corso Repubblica n°13	Edificio anni 40-50 con infissi incongrui
19	Corso Repubblica n°15	Edificio del 900 in buono stato di conservazione
20	Corso Repubblica n°17	Edificio anni 50 in buono stato di conservazione
21	Corso Repubblica n°19	Edificio anni 50 in buono stato di conservazione
22	Corso Repubblica n°21	Edificio del 900 in buono stato di conservazione

Isolato 38 - n°15 immobili

1	Piazza Umberto I n°1	Edificio fine 800 primi 900 in buono stato di conservazione
2	Piazza Umberto I n°2	Edificio fine 800 primi 900 da restaurare
3	Piazza Umberto I n°3	Edificio originale con ingresso modificato per garage
4	Piazza Umberto I n°4/4a	Ricostruzione con modifiche irreversibili
5	Via S. Francesco n°6	Ricostruzione con modifiche irreversibili
6	Via S. Francesco n°4	Ristrutturazione con infissi d'ingresso incongrui
7	Via S. Francesco n°2	Edificio non databile ristrutturato in modo congruo
8	Piazza S. Francesco n°3 ang. P. Brigata Sassari n°8	Edificio del 900 ristrutturato con nuovo intonaco tinteggiato in modo congruo con l'ambito del CAPF
9	Piazza Brigata Sassari n°9	Edificio non databile ristrutturato in modo incongruo
10	Piazza Brigata Sassari n°10	Edificio non databile ristrutturato in modo congruo
11	Piazza Brigata Sassari n°11	Edificio non databile ristrutturato in modo congruo
12	Piazza Brigata Sassari n°12	Edificio fine 800 primi 900 in buono stato di conservazione
13	Piazza Brigata Sassari n°13	Edificio del 900 in buono stato di conservazione
14	Via Rinascita n°1	Edificio del 900 sopraelevato in modo incongruo
15	Via Rinascita s.n.c.	Edificio del 900 che conserva i caratteri originali

Isolato 39 - n°7 immobili

1	Piazza S. Francesco n°1	Edificio primi 900 in buono stato di conservazione
2	Piazza S. Francesco s.n.c.	Edificio primi 900 con ingresso incongruo
3	Piazza S. Francesco n°2/2a	Edificio anni 50 con aperture commerciali congrue
4	Via Sebastiano Satta n°6	Edificio del 900 con ingresso modificato per garage

Isolato 40 - Scuola

-	-	-
---	---	---

Isolato 41 - n°4 immobili

1	Via Largo Delogu s.n.c.	Vecchio acquedotto di fine 800 primi 900 in buono stato di conservazione
2	Via Grazia Deledda n°9	Edificio di fine 800 primi 900 con impianto ingresso per attività commerciale. In buono stato di conservazione
3	Via Grazia Deledda n°11	Edificio del 900 in buono stato di conservazione
4	Via Grazia Deledda n°13	Rudere del 900 da restaurare

Isolato 42 - n°11 immobili

1	Largo Delogu s.n.c.	Edificio non databile ristrutturato in modo congruo
2	Via San Sisto n°12	Edificio non databile ristrutturato con ingresso incongruo
3	Via San Sisto n°10	Edificio non databile ristrutturato in modo congruo
4	Via San Sisto n°8	Edificio del 900 con ingresso modificato per garage
5	Via San Sisto n°6	Edificio del 900 che conserva i caratteri originali
6	Via Grazia Deledda s.n.c.	Edificio non databile ristrutturato in modo congruo
7	Via Grazia Deledda s.n.c.	Edificio non databile ristrutturato con ingresso modificato per garage

Isolato 44 - n°29 immobili

1	Via Mazzini n°24	Edificio anni 60 in buono stato di conservazione
2	Via Mazzini n°22	Edificio anni 60 in buono stato di conservazione
3	Via Mazzini n°20	Edificio databile 900 in discreto stato di conservazione
4	Via Mazzini n°18	Edificio anni 40-50 in buono stato di conservazione
5	Via Mazzini n°16	Edificio anni 40-50 in buono stato di conservazione
6	Via Mazzini n°14	Edificio anni 40-50 in buono stato di conservazione
7	Via Mazzini n°12	Edificio tipico della tradizione facciavista da restaurare
8	Via Mazzini n°10	Edificio non databile ristrutturato facciavista da restaurare
9	Via Mazzini n°8/6	Edificio non databile ristrutturato di recente in modo congruo
10	Via Mazzini n°4	Edificio tipico della tradizione locale
11	Via Mazzini n°2	Edificio tipico della tradizione con caratteri architettonici inalterati
12	Via Eleonora d'Arborea n°4	Edificio non databile ristrutturato di recente in modo non tipico della tradizione locale
13	Via Eleonora d'Arborea s.n.c.	Edificio non databile ristrutturato di recente in modo non tipico della tradizione locale
14	Via Eleonora d'Arborea n°2	Edificio non databile ristrutturato di recente in modo non tipico della tradizione locale
15	Via V. Emanuele II n°19	Edificio non databile con incongruo portone d'ingresso
16	Via V. Emanuele II n°21	Edificio tipico della tradizione locale
17	Via V. Emanuele II n°23	Edificio anni 40-50 in buono stato di conservazione
18	Via V. Emanuele II n°25	Edificio non databile ristrutturazione incongrua
19	Via V. Emanuele II n°27	Edificio del 900 che conserva i caratteri originali
20	Via V. Emanuele II n°29	Edificio del 900 con alterazioni caratteri originali
21	Via V. Emanuele II n°31	Edificio non databile ristrutturato in modo incongruo
22	Via V. Emanuele II n°33	Edificio non databile ristrutturato in modo incongruo
23	Via V. Emanuele II n°35	Edificio fasciscente con i caratteri della tradizione locale
24	Via V. Emanuele II n°37	Edificio ristrutturato di recente in modo congruo
25	Via V. Emanuele II n°39	Edificio non databile con infissi incongrui
26	Via V. Emanuele II n°41	Edificio anni 60 incongruo con l'ambito CAPF
27	Via V. Emanuele II n°43	Edificio non databile con infissi incongrui con il CAPF
28	Via V. Emanuele II n°45	Edificio originale con ingresso modificato per garage
29	Via Mazzini n°26	Edificio recentemente ristrutturato: incongruo

Isolato 45 - n°15 immobili

1	Via V. Emanuele II n°13	Edificio del 900 con sopraelevazione incongrua
2	Via V. Emanuele II n°17	Edificio del 900 che conserva i caratteri originali

Isolato 46 - n°15 immobili

1	Via rinascita n°10	Edificio anni 60 in buono stato di conservazione
2	Via rinascita n°8	Completa ristrutturazione con sopraelevazione di un edificio esistente: modifiche irreversibili
3	Via rinascita n°6	Rudere originale tipico della tradizione locale
4	Via rinascita n°4	Edificio non databile con infissi incongrui
5	Via rinascita n°2	Edificio preesistente con ingresso modificato per garage

2	Via Garibaldi n°1	Edificio originale tipico della tradizione locale
3	Via Garibaldi n°3	Edificio preesistente ristrutturato con ingresso per garage
4	Via Garibaldi s.n.c.	Edificio anni 60 incongruo con l'ambito del CAPF
5	Via Garibaldi n°5	Edificio anni 60 incongruo con l'ambito del CAPF
6	Via Garibaldi n°7	Edificio originale tipico della tradizione locale con infisso portone d'ingresso incongruo
7	Via Garibaldi n°9	Edificio originale tipico della tradizione locale
8	Via Garibaldi n°11	Edificio originale tipico della tradizione locale
9	Via Garibaldi n°13	Edificio originale tipico della tradizione locale
10	Via Garibaldi n°15	Edificio originale ristrutturato e ben conservato
11	Via T. Tasso n°6	Muro di recinzione non databile: congruo con l'ambito del CAPF
12	Via T. Tasso n°4	Edificio ristrutturato in modo congruo con CAPF
13	Via T. Tasso n°2	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
14	Via San Francesco n°1	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
15	Piazza Umberto I n°5/6	Edificio ristrutturato in modo congruo con CAPF
16	Piazza Umberto I n°7	Edificio ristrutturato con infissi d'ingresso incongrui
17	Piazza Umberto I n°8/8a	Edificio ristrutturato in modo congruo con CAPF
18	Piazza Umberto I n°8/8a	Edificio originario (che conserva inalterati i caratteri architettonici)
19	Piazza Umberto I n°10	Edificio anni 50 che conserva inalterati i caratteri architettonici
20	Piazza Umberto I n°11	Edificio originario (che conserva inalterati i caratteri architettonici)

Isolato 48 - n°7 immobili

1	Via Satta n°2	Edificio non databile con ingresso ampliato per garage
2	Via Satta n°7	Ristrutturazione di Edificio del 900 con un ingresso ampliato per garage: in modo congruo
3	Via Satta n°11	Ristrutturazione edificio anni 60 in modo congruo
4	Via Satta n°13	Ristrutturazione edificio anni 60 in modo congruo
5	Via Satta n°15	Edificio in fase di ristrutturazione globale
6	Via Tasso n°1	Edificio in fase di ristrutturazione globale
7	Via Tasso n°3	Edificio anni 40/50 in buono stato di conservazione

Isolato 49 - n°3 immobili

1	Via San Sisto n°16	Edificio originale con ingresso modificato per garage
2	Largo Delogu s.n.c.	Edificio primi 900 in buono stato di conservazione
3	Largo Delogu s.n.c.	Edificio primi 900 in buono stato di conservazione
4	Largo Delogu s.n.c.	Resti di un rudere non databile
5	Largo Delogu s.n.c.	Rudere senza tetto di un edificio non databile

Isolato 50 - n°4 immobili

1	Via Marconi n°11	Edificio anni 40/50 in buono stato di conservazione
2	Via San Sisto n°13	Edificio anni 40/50 in buono stato di conservazione
3	Via S. Sisto n°15/15a/15b	Edificio recente con ingresso ampliato per garage
4	Via San Sisto n°15c	Edificio recente incongruo con il contesto

Isolato 51 - n°23 immobili

1	Via Petrarca n°6	Edificio non databile in buono stato di conservazione
2	Via Petrarca n°4a	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
3	Via Petrarca n°3	Edificio tipico della tradizione locale che ha conservato i caratteri originali
4	Via Petrarca snc	Rudere di una recinzione non databile
5	Via Petrarca n°2	Recinzione con ingresso a un cortile non databile
6	Via Mazzini n°1	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
7	Via Mazzini n°3/5	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
8	Via Mazzini n°7	Ristrutturazione incongrua di un edificio non databile
9	Via Mazzini n°9/9a	Edificio anni 40/50 congruo con il contesto CAPF
10	Via Mazzini n°11/11a	Edificio recente incongruo con il contesto CAPF
11	Via Mazzini n°13	Ristrutturazione di edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
12	Via Mazzini n°15	Edificio tipico della tradizione locale che ha conservato i caratteri originali
13	Via Mazzini n°17	Edificio tipico della tradizione locale in fase di

3	Via Garibaldi n°18	Edificio recente congruo con l'ambito del CAPF
4	Via Garibaldi n°16	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
5	Via Garibaldi n°14	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
6	Via Garibaldi n°12	Rudere di un edificio tipico dell'antica tradizione locale
7	Via Garibaldi n°10a/10	Edificio recente congruo con l'ambito del CAPF
8	Via Garibaldi n°8	Edificio recente congruo con l'ambito del CAPF
9	Via Garibaldi n°4	Edificio anni 60 congruo con l'ambito del CAPF
10	Via Garibaldi n°2	Edificio che ha conservato i caratteri architettonici originali
11	Via Rinascita n°5	Edificio che ha conservato i caratteri architettonici originali
12	Via Rinascita n°7/9	Rudere facciavista tipico della tradizione locale
13	Via Rinascita n°11	Edificio preesistente con nuovo ingresso incongruo
14	Via Rinascita n°11a	Edificio preesistente con sopraelevazione non databile
15	Via Rinascita n°13	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali

Isolato 53 - n°5 immobili

1	Via Marconi n°12	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
2	Via Rinascita n°10a	Edificio preesistente ristrutturato in modo congruo
3	Via Rinascita n°8	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
4	Via Rinascita n°6	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
5	Via Rinascita s.n.c.	Crollo totale di edificio (non databile)

Isolato 54 - n°16 immobili

1	Via Verdi n°s.n.c.	Muro di cinta originale tipico della tradizione locale
2	Via Verdi n°s.n.c.	Muro di cinta originale tipico della tradizione locale
3	Via Verdi n°s.n.c.	Recente muro di cinta incongruo con la tradizione locale
4	Via Verdi n°6	Magazzino con infissi incongrui con la tradizione locale
5	Via Verdi n°4	Rudere di un edificio tipico dell'antica tradizione locale
6	Via Verdi n°2	Edificio recente incongruo con l'ambito del CAPF
7	Via Marconi n°1	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
8	Via Marconi n°3	Magazzino ristrutturato in modo incongruo
9	Via Marconi n°5	Muro di cinta 50/60 incongruo con l'ambito del CAPF
10	Via Marconi n°7/9	Edificio preesistente con un ingresso ampliato per garage
11	Via Marconi n°11	Edificio di recente ristrutturazione congruo con il CAPF
12	Via Marconi n°12	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
13	Via Marconi n°15	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
14	Via Marconi n°17	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
15	Via Marconi n°19	Rudere di un edificio con caratteri architettonici originali

Isolato 55 - n°4 immobili

1	Via Dante n°15	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
2	Via Marconi n°17	Rudere di un edificio con caratteri architettonici originali
3	Via Marconi n°19	Edificio preesistente con ingresso ampliato per garage
4	Via Marconi n°21	Rudere con muro di facciata in fase di ricostruzione in modo incongruo

Isolato 56 - n°8 immobili

1	Via Verdi n°1	Edificio con muro di facciata ricostruito in modo incongruo
2	Via Verdi n°3	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
3	Via Verdi n°5	Rudere di un edificio con caratteri architettonici originali
4	Via Verdi n°7	Edificio preesistente con caratteri architettonici originali
5	Via Verdi n°9	Rudere di un edificio con caratteri architettonici originali
6	Via Verdi n°11	Rudere di un edificio con caratteri architettonici originali
7	Via Verdi n°13	Rudere di un edificio con caratteri architettonici originali
8	Via Verdi n°15	Ristrutturazione di un edificio preesistente con ingresso ampliato per garage