Stralcio planimetria catastale

Foto aerea _ vista ovest

COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA DEL MARE PROGETTO di COMPLETAMENTO

Magomadas_La Chiesa di Santa Maria del mare

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016)

Stato attuale: pianta della chiesa e del sagrato, prospetti, sezioni e documentazione fotografica **B.2**

Maggio 2020

il gruppo di lavoro R.T.P. arch. Franco Galdieri
PROST Produzioni e servizi tecnici srl
arch. Giovanni Galdieri

il capogruppo R.T.P. arch. Franco Galdieri

il Resp.le del Procedimento: ing. Antonio Giovanni Fiorelli

Pictometrie RAS :_ anni 2010-11

Foto aerea _ vista nord

Foto aerea _ vista ovest

Foto aerea _ vista est

Planimetria della chiesa e del sagrato _ scala 1:100



Pianta coperture_ scala 1:200

Copertura navata in latero-cemento pericolante, interessata da intervento di rimozione e rifacimento con orditura in legno e manto di copertura in coppi di laterizio

Completamento muratura di recinzione in pietrame a vista
(non inserito in computo metrico a causa della limitata disponibilità finanziaria, che potrà essere realizzato con le somme di un eventuale ribasso d'asta da parte dell'impresa)



Sezione trasversale A_A _ scala 1:100



Prospetto principale _ scala 1: 100



Prospetto posteriore _ scala 1:100



Prospetto laterale (lato nord) _ scala 1:100



Prospetto laterale (lato sud) _ scala 1:100



Sezione longitudinale B_B _ scala 1:100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

F.1



F.2

Vedute esterne del sagrato e della chiesa a seguito della realizzazione degli interventi del progetto principale

F.3

F.4

Particolare attacco copertura in laterocemento

F.5

F.6

F.7

Vedute esterne del sagrato e della chiesa a seguito della realizzazione degli interventi del progetto principale

F.8

F.9

F.10

F.11



F.12

Veduta dell'altare e della cupola

F.13



F.14



F.15

Vedute della navata con copertura in latero-cemento lesionata da rimuovere e sostituire con copertura in legno massello di castagno

Stato attuale: pianta della chiesa e del sagrato, prospetti, sezioni e documentazione fotografica