



SCHEDA DI INDAGINE DEL PATRIMONIO EDILIZIO


UNITA' EDILIZIA n. 24a

Proprietà Frailis Silvio

Indirizzo Via Nazario Sauro

Toponimo/Vicinato

PLANIMETRIA CATASTALE - foglio 8 Alleg. A mapp. 1504



PLANIMETRIA DELLE COPERTURE - con indicazione dei volumi elementari (v.e.)




INDICAZIONI DI PIANO

UNITA' EDILIZIA n. 24a

Proprietà	Frailis Silvio	Area/zona omogenea	Unica
		Indice medio di zona	2,56


PLANOVOLUMETRICO DI RILIEVO




PLANOVOLUMETRICO DI PROGETTO



PROFILO VIARIO DI STATO ATTUALE



PROFILO VIARIO DI PROGETTO



DATI DI PROGETTO

V.T.I.	A2 - Corte antistante
C.I.M.A.	<p>CLASSE "4" - Ristrutturazione edilizia - R2 Conservativa / Funzionale (v.e. 4 e 5)</p> <p>CLASSE "4" - Ristrutturazione edilizia - R3 Integrale (v.e. 2, 3, 6 e 7)</p> <p>CLASSE "5" - Incremento tipologico (Ampliamento) (v.e. 1)</p>
TUTELA SPECIFICA	Vincolo sull'arco d'ingresso in pietra.
PRESCRIZIONI	<p><i>Pa) - Adeguamento formale delle coperture.</i></p> <p><i>Pb) - Sostituzione manto di copertura in lastre di fibrocemento o manti di copertura similari.</i></p> <p><i>Pd) - Sostituzione infissi in alluminio o altri tipi non coerenti;</i></p>
INDICAZIONI	

NOTE

Area a rischio Hi2 Pericolosità idraulica (Tav. 2 dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui all'art. 8 c. 2 delle NTA del PAI)

MONITORAGGIO E GESTIONE



SCHEDA DI INDAGINE DEL PATRIMONIO PER IL CENTRO STORICO

Documentazione fotografica

