

Toponimo/Vicinato

PLANIMETRIA DELLE COPERTURE - con indicazione dei volumi elementari (v.e.)










NOTE
<p><i>Nel v.e. 2 c'era una farmacia chiusa da piu di 50 anni.</i></p> <p><i>Restauro 1997.</i></p> <p><i>Ristrutturata recentemente con sopraelevazione del v.e. 4.</i></p> <p><i>Foto aggiornate.</i></p>

[illegible]

FOTO SIGNIFICATIVA



 Comune di Barumini PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO		COMPARTO n. 3	
INDICAZIONI DI PIANO		UNITA' EDILIZIA n. 15	
Proprietà	Lilliu Rosina	Area/zona omogenea	Unica
		Indice medio di zona	2,56
PLANO VOLUMETRICO DI RILIEVO		PLANO VOLUMETRICO DI PROGETTO	
			
			
PROFILO VIARIO DI STATO ATTUALE		PROFILO VIARIO DI PROGETTO	
			
DATI DI PROGETTO			
V.T.I.	A2 - Corte antistante		
C.I.M.A.	CLASSE "4" - Ristrutturazione edilizia - R2 Conservativa / Funzionale (v.e. 4 e 6) CLASSE "4" - Ristrutturazione edilizia - R3 Integrale (v.e. 1, 2 e 3) CLASSE "5" - Incremento tipologico (Ampliamento) CLASSE "6" - Demolizioni (v.e. 5 parte)		
TUTELA SPECIFICA	Vincolo sul portale, sulla facciata, sugli elementi edilizi ed architettonici del fabbricato e il selciato in pietra.		
PRESCRIZIONI	Pa) - Adeguamento formale delle coperture. Pi) - Sostituzione di recinzioni.		
INDICAZIONI			
NOTE			
Piccola acquisizione di area dall'U.E. 16 Area a rischio Hi2 _ Pericolosità idraulica (Tav. 2 dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui all'art. 8 c. 2 delle NTA del PAI)			
MONITORAGGIO E GESTIONE			
DATA E TIPOLOGIA PRECEDENTI INTERVENTI EDILIZI		FINANZIAMENTI PUBBLICI	
Data	Tipologia intervento	Importo	Legge di finanziamento
data rilevamento: Gennaio 2014		Pagina 2/3	



SCHEDA DI INDAGINE DEL PATRIMONIO PER IL CENTRO STORICO

UNITA' EDILIZIA n. 15

Documentazione fotografica

