


COMUNE DI OSILO

PROVINCIA DI SASSARI

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ZONA A2

RECOGNIZIONE AUTONOMA DELL' A. S. D. C. GNA
GARIBOLDI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

GRAPICO N. 74
Per il provvedimento emanato ai sensi della Legge
29 - 6 - 1939, n. 1497 verde prefissato numero uno.




Dott. Arch. Pier Paolo Ganadu

Piazza Castello, 11 - tel. 079/23.57.97


Tavola n.	Elaborato:
4. 55.2	ISOLATO 55: SCHEDE NORMATIVE PARTE SECONDA

Scala: Data: Novembre 96 Agg.: Agg.: - - MAR, 2000

Il Progettista



Il Sindaco



Il Capo Ufficio Tecnico

10 LUG. 2000

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.01	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 01
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 2 - via Cairoli n. 1 - via Cavour n. 1			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 923-902- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 902			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 4
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	x Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	x Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogonda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.
E' necessaria una ricomposizione dei prospetti.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.02	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 02
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 3			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 903- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 903			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	x Rivestimento in intonaco x
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione		C4	

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.03	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 03
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 5			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 904- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 904			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x	E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.04	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 04
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 7			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 905-1832- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 905			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.05	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 05
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 9			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1832- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1832			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	x
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	x
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	x
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	x
	Portoni in legno semplice o lavorato	x

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			
		C4	

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.06	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 06
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 11			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 906- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 906			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra <input checked="" type="checkbox"/>
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra <input checked="" type="checkbox"/>
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre <input checked="" type="checkbox"/>
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	x Cornici in intonaco di porte e finestre Cornici marcapiano e di sottogronda Inferriate e accessori metallici di pregio Stemmi ed altri elementi decorativi Infissi in legno Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.07	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 07
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 13			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 907- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 907			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 1
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: box

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.08	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 08
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 15			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 908- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 908			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 1
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.09	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 09
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 17			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 909- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 909			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x	E2		
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				V3

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.10	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 10
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 19 - vicolo chiuso			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1541-910- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 910			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	<input checked="" type="checkbox"/> Zoccolature ed angolari in pietra <input checked="" type="checkbox"/>
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra <input checked="" type="checkbox"/>
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre <input checked="" type="checkbox"/>
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre <input checked="" type="checkbox"/>
	Stemmi ed altri elementi decorativi <input checked="" type="checkbox"/>
	Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
	Inferriate e accessori metallici di pregio <input checked="" type="checkbox"/>
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.11	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 11
UBICAZIONE UNITA': via Cavour n. 21 - vicolo chiuso			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1730- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 911			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.12	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 12
UBICAZIONE UNITA': vicolo Piliarva n. 26			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 911- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 911			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 1
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x	E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.13	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 13
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 4			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 922- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 922			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI DA RIMUOVERE		DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	x	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	x	Cornici in intonaco di porte e finestre
		Stemmi ed altri elementi decorativi
		Cornici marcapiano e di sottogronda
		Inferriate e accessori metallici di pregio
		Infissi in legno
		Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.14	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 14
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 6			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 921- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 921			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre
		X
		Stemmi ed altri elementi decorativi
		X
		Cornici marcapiano e di sottogronda
		X
		Inferriate e accessori metallici di pregio
		Infissi in legno
		Portoni in legno semplice o lavorato
		X

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.15	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 15
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 8			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 920- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 920			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	X
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.16	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 16
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 10			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 920- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 920-1833			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI	TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
		ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.17	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 17
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 12			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 919- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 919			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIADE ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	<input checked="" type="checkbox"/> Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	<input checked="" type="checkbox"/> Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	<input checked="" type="checkbox"/> Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	<input checked="" type="checkbox"/> Cornici in intonaco di porte e finestre
	<input checked="" type="checkbox"/> Stemmi ed altri elementi decorativi
	<input checked="" type="checkbox"/> Cornici marcapiano e di sottogronda
	<input checked="" type="checkbox"/> Inferriate e accessori metallici di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Infissi in legno
	<input checked="" type="checkbox"/> Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.18	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 18
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 14			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 917-918- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 917-918			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FAZZIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	<input checked="" type="checkbox"/> Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	<input checked="" type="checkbox"/> Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	<input checked="" type="checkbox"/> Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	<input checked="" type="checkbox"/> Cornici in intonaco di porte e finestre
	<input checked="" type="checkbox"/> Stemmi ed altri elementi decorativi
	<input checked="" type="checkbox"/> Cornici marcapiano e di sottogronda
	<input checked="" type="checkbox"/> Inferriate e accessori metallici di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Infissi in legno
	<input checked="" type="checkbox"/> Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.19	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 19
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 16			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 916- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 916			

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA REMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.20	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 20
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 18			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 915- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 915			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	x
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	x
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogonda	x
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	x
	Portoni in legno semplice o lavorato	x

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x E2		
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione		C2	vedi nota

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Sul prospetto verso via Lamarmora l'allineamento dovrà avvenire con l'unità n. 19, sul prospetto verso vicolo Piliarva l'allineamento dovrà essere con l'unità n. 21.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.21	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 21
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 20			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1542- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 914			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	x Rivestimento in intonaco x
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda x
	Inferriate e accessori metallici di pregio x
	Infissi in legno x
	Portoni in legno semplice o lavorato x

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x	E2		
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione			C2	V2

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

La sopraelevazione con tipologia E2 è ammessa esclusivamente sul lato verso via Lamarmora, con allineamento all'unità n. 19 (vedi profili).

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.22	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 22
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 22			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 914-912- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 914			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI DA RIMUOVERE		DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	x	Rivestimento in intonaco	x
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	x
		Inferriate e accessori metallici di pregio	x
		Infissi in legno	x
		Portoni in legno semplice o lavorato	x

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x E2		
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione		C2	V2

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

La sopraelevazione con tipologia E2 è ammessa esclusivamente sul lato verso via Lamarmora, con allineamento all'unità n. 19 (vedi profili).

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.23	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 23
UBICAZIONE UNITA': via Lamarmora n. 24			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 913- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 913			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.24	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 24
UBICAZIONE UNITA': vicolo Piliarva snc			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1543- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1543			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione				
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.25	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 25
UBICAZIONE UNITA': vicolo Piliarva n. 10			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 919- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 919			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI DA RIMUOVERE		DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato		Rivestimento in intonaco	<input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	
		Portoni in legno semplice o lavorato	

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.26	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 26
UBICAZIONE UNITA': vicolo Piliarva n. 12			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1833- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 920			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
		ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.27	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 27
UBICAZIONE UNITA': vicolo Piliarva snc			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 909- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 909			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 1
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI	
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x	E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.28	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 28
UBICAZIONE UNITA': vicolo Piliarva n. 20			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 908-909- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 908-909			

STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo
NUMERO DI PIANI ATTUALE: I
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		TIPOLOGIE	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x	E1		
I.6 - Ampliamento della sagoma				
I.7 - Nuova edificazione				

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 2	SCHEDA N. 55.29	ISOLATO N. 55	UNITA' N. 29
UBICAZIONE UNITA' vico Piliarva snc			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1540-906- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1540-906			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.