


Proprietà

Zedda Ettore

Indirizzo

Via Garibaldi n. 5

Toponimo/Vicinato**PLANIMETRIA CATASTALE** - foglio 8 Alleg. A mapp. 469**PLANIMETRIA DELLE COPERTURE** - con indicazione dei volumi elementari (v.e.)

UNITÀ EDILIZIA	DATA O EPOCA DI IMPIANTO		TIPOLOGIA EDILIZIA		RILEVANZA PAESAGGISTICA-URBANA		CONSISTENZA EDILIZIA					
	Documentata		Casa corte	x			Sup. del lotto	mq	288			
	Ambito urbano Catasto De Candia 1843	x	Casa corte padronale				Superficie coperta	mq	206			
	Presente al catasto di impianto primi '900	x	Casa corte con palazzotto su percorso				Volume edificato	mc	925			
	Presente al catasto metà '900		Palazzo				PARAMETRI URBANISTICI					
	Successiva al 1950		Villa storica		RILEVANZE ARCHITETTONICHE		Indice fondiario	mc/mq	3,22			
	PROPRIETÀ		Edificio su percorso ad andito				Rapporto copertura	mq/mq	0,72			
	Privata	x	Edificio in linea				NOTE					
	Pubblica		Edificio arretrato dal percorso									
	Enti privati		Edificio isolato nel lotto									
	Enti religiosi		Edificio specialistico		CRITICITÀ							
	DESTINAZIONE D'USO FABBRICATI		Lotto libero - assimilabile a nessun tipo									
	Residenziale	x	DESTINAZIONE AREA SCOPERTA									
	Artigianale commerciale uffici		Cortile	x								
	Magazzino deposito	x	Giardino									
	Servizio pubblico		Orto									
	Culto		Parcheggio									
			Incolto									






CORPI DI FABBRICA	Volumi elementari	LIVELLI DI PIANO							INTERVENTI SUBITI NEL TEMPO	PERMANENZA CARATTERI ORIGINARI	STATO DI CONSERVAZIONE	CARATTERI EPIDERMICI		COPERTURA				TIPO D'USO	TITOLO DI GODIMENTO																																				
		Uno	Uno + sottotetto	Due	Due + sottotetto	Tre	Più di tre	Sottotetto	Seminterrato		Nessun intervento recente	Sopraelevato/ampliato	Restauro	Ristrutturato	Demolito e ricostruito	Nuova costruzione	Altro	Conservato			Modificato compatibile	Nuovo compatibile	Modificato incompatibile	Nuovo incompatibile	Reliquato	Altro	Normale	Degradato	Fatiscente	Rudere	Non recuperabile	MURATURE ESTERNE		INFISSI		GEOMETRIA		MANTO		Continuato	Saltuario	Disabitato	Abbandonato	Proprietà	Affitto										
																			Pietra a vista	Rasopietra												Intonaco	Tinteggiatura	Muro non finito	Altro	Legno	Metallo	Plastica	Falda unica							Doppio spiovente	Padiglione	Tetto piano	Terrazza	Altro	Coppi tradizionali	Laterizi contemporanei	Lastre fibrocemento	Lamiere grecate	Altro

VEDUTA AEREA 45°



FOTO SIGNIFICATIVA



<div></div> <div>Comune di Barumini</div> <div>PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO</div>		COMPARTO n. 10	
INDICAZIONI DI PIANO		UNITA' EDILIZIA n. 20	
Proprietà Zedda Ettore		Area/zona omogenea Unica	
		Indice medio di zona 2,56	
PLANOVOLUMETRICO DI RILIEVO		PLANOVOLUMETRICO DI PROGETTO	
			
<div><div>livello 1</div><div>livello 1,5</div><div>livello 2</div><div>livello 2,5</div><div>livello 3</div><div>livello 3,5</div><div>livello 4</div><div>livello 5</div><div>livello 6</div><div>livello 7</div><div>livello 8</div><div>demolizioni</div><div>portale</div></div>			
PROFILO VIARIO DI STATO ATTUALE		PROFILO VIARIO DI PROGETTO	
			
DATI DI PROGETTO			
V.T.I.	A2 - Corte antistante		
C.I.M.A.	CLASSE "3" - Restauro e risanamento conservativo (compresa Ristrutturazione - R1 Interna)		
TUTELA SPECIFICA			
PRESCRIZIONI	Pb) - Sostituzione manto di copertura in lastre di fibrocemento o manti di copertura similari.		
INDICAZIONI	Conservazione del carattere estetico-architettonico del fabbricato e del selciato in pietra.		
NOTE			
MONITORAGGIO E GESTIONE			
DATA E TIPOLOGIA PRECEDENTI INTERVENTI EDILIZI		FINANZIAMENTI PUBBLICI	
Data	Tipologia intervento	Importo	Legge di finanziamento
data rilevamento: Marzo 2014		Pagina 2/3	



SCHEDA DI INDAGINE DEL PATRIMONIO PER IL CENTRO STORICO

UNITA' EDILIZIA n. 20

Documentazione fotografica

